

Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH

Laboratorium für: Bituminöse und mineralische Baustoffe, anerkannt nach RAP Stra,
Betonprüfstelle E + W, Bodenmechanik, Kernbohrungen in Asphalt und Beton



Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH - Hohleichenrain - 35708 Halger

Hohleichenrain
35708 Halger
Telefon: 02773 / 5056
Telefax: 02773 / 6984
e-mail: info@baustoffpruefstelle.com

BPS Baustoff- u. Prüfberatung
Am Kleiberg 14
37412 Hörden

Zeichen: sche/sg

vom: 06.11.2015

Prüfbericht Nr.: BK 301/15

Prüfung von: **Erweichungspunkt Ring und Kugel**

Bauvorhaben: **Projekt-Nr.: 15160-R**

Entnahmestelle(n): durch Auftraggeber
Antragsteller: wie Anschrift - Herr Utnehmer
Auftrag vom: 04.11.2015
Lieferwerk: -
Eignungsprüfung: -
Einbaufirma: -
Entnahmedatum: durch Auftraggeber
Probeneingang: 04.11.2015
Art der Probe: 5 Proben Asphaltbohkerne
Probe Nr. AD 1-6; AD 7-10; ABI 4; AT 1-6; AT 7-10
Seitenzahl: 2 Textseiten
Anlagen: keine
-
Besonderheiten: -

Telefon: Halger (02773) 5056
Telefax: Halger (02773) 6984
e-mail: info@baustoffpruefstelle.com

Geschäftsführer:
Hella Scheel
Dipl.-Ing. (FH) Mario Scheel

Bankkonten:
Volkebank Daaden Konto-Nr. 20685000 (BLZ 57391200)
Bezirkssparkasse Halger Konto-Nr. 82222 (BLZ 51650045)

Sitz der Gesellschaft: Halger; eingetragen beim Amtsgericht Wetzlar, HRB 3003

Untersuchungsergebnisse Ring und Kugel-Werte

Projekt-Nr.	Probennummer	R u. K - Werte in C°		
		links	rechts	Mittelwert
15150-R	AD 1-6	78,1	78,0	78,1
	AD 7-10	59,2	59,3	69,3
	ABi 4	57,3	57,2	57,3
	AT 1-6	53,1	53,3	53,2
	AT 7-10	86,0	86,2	86,1

