

Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH

Laboratorium für: Bituminöse und mineralische Baustoffe, anerkannt nach RAP Stra,
Betonprüfstelle E + W, Bodenmechanik, Kernbohrungen in Asphalt und Beton

EINGEGANGEN

15. Okt 2015



Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH - Hohleichenrain - 35708 Haiger

Hohleichenrain

35708 Haiger

Telefon: 02773 / 5056

Telefax: 02773 / 6984

e-mail: info@baustoffpruefstelle.com

BPS Baustoff- u. Prüfberatung

Am Kleiberg 14

37412 Hörden

Zeichen: sche/sg

vom : 14.10.2015

Prüfbericht Nr.: BK 280/15

Prüfung von: **Erweichungspunkt Ring und Kugel**

Bauvorhaben: **Projekt-Nr.: 15149-R/1**

Entnahmestelle(n): durch Auftraggeber
Antragsteller: wie Anschrift - Herr Utnehmer
Auftrag vom: 04.10.2015
Lieferwerk: -
Eignungsprüfung: -
Einbaufirma: -
Entnahmedatum: durch Auftraggeber
Probeneingang: 04.10.2015
Art der Probe: 5 Proben Asphaltbohkerne
Probe Nr. MP RuK AD 1-4 + 5-10; MP RuK ABi 1-4 + 5-10; MP RuK AT 5-10
Seitenzahl: 2 Textseiten
Anlagen: keine
-
Besonderheiten: -

Telefon: Haiger (02773) 5056
Telefax: Haiger (02773) 6984
e-mail: info@baustoffpruefstelle.com

Geschäftsführer:
Hella Scheel
Dipl.-Ing. (FH) Mario Scheel

Bankkonten:
Volksbank Daaden Konto-Nr. 20685000 (BLZ 57391200)
Bezirkssparkasse Haiger Konto-Nr. 82222 (BLZ 51650045)

Sitz der Gesellschaft: Haiger; eingetragen beim Amtsgericht Wetzlar, HRB 3003

Untersuchungsergebnisse Ring und Kugel-Werte

Projekt-Nr.	Probennummer	R u. K - Werte in C°		
		links	rechts	Mittelwert
15149-R/1	MP RuK AD 1-4	57,4	57,8	57,6
	MP RuK AD 5-10	67,8	67,6	67,7
	MP RuK ABi 1-4	69,8	70,1	70,0
	MP RuK ABi 5-10	71,8	72,0	71,9
	MP RuK AT 5-10	81,9	82,2	82,1

Der Prüfstellenleiter:

Dipl.-Ing. M. Scheel *

