

Biolab Umweltanalysen GmbH · Ernst-Böhme-Straße 30 · 38112 Braunschweig

geo-log Ingenieurbüro mbH
Hr. Küster, Hr. Röttger
Georg-Westermann-Allee 23a

38104 BRAUNSCHWEIG

Ernst-Böhme-Straße 30
D-38112 Braunschweig
Telefon 05 31-31 30 00
Telefax 05 31-31 30 40
E-Mail info@biolab.de

Braunschweigische Landessparkasse
IBAN: DE75 2505 0000 0001 7430 95
BIC: NOLADE2HXXX

Deutsche Bank Braunschweig
IBAN: DE85 2707 0030 0100 0900 00
BIC: DEUTDE2H270

Geschäftsführer:
Dipl.-Chemiker
Martin Mueller von der Haegen

Amtsgericht Braunschweig
HRB 3263

Braunschweig, 3. März 2016

Analysenbericht 124329 Seite 1 von 2

Kontrollzahl : 160303-201651-63905

Ihr Projekt : 15496 R/1 BAB 39 Standstreifenerweiterung

Sehr geehrte Damen und Herren,


beiliegend übersenden wir Ihnen die Analysenergebnisse der Laboruntersuchungen an Ihren Proben. Das o.g. Projekt wurde am 26. Februar 2016 durch unser Labor in Bearbeitung genommen.

Sofern mit dem Auftraggeber nicht anders vereinbart, werden die evtl. in diesem Projekt untersuchten Wasserproben nach dem 17. März 2016 aus unserem Kühlraum entfernt; evtl. in diesem Projekt untersuchte Bodenproben werden nach dem 22. April 2016 verworfen. Sollten Sie eine längere Aufbewahrungszeit wünschen, benachrichtigen Sie uns bitte.

Die Analysen wurden gemäß dem "Qualitätssicherungshandbuch der BIOLAB Umweltanalysen GmbH" ausgeführt. Die mit "Q" gekennzeichneten Analysen sind nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Mit "E" gekennzeichnete Analysen wurden durch ein externes Partnerlabor ausgeführt. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Dieser Prüfbericht darf nur nach Absprache mit dem Prüflabor auszugsweise wiedergegeben werden. Eine vollständige Wiedergabe bedarf keiner Genehmigung.

Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Ellen Mueller von der Haegen
Auftragsmanagerin

Analysenbericht : 124329
 Seite : 2 von 2
 Auftraggeber : geo-log Ingenieures. mbH
 Projekt : 15496 R/1 BAB 39 Standstreifenerweiterung
 Probenahme : Auftraggeber
 Probeneingang : 26. Februar 2016
 Analysenabschluß : 3. März 2016
 Kontrollzahl : 160303-201651-63905

Probennummer / Beschreibung / Bezeichnung
 1. : 991173650 / Asphalt / MP 10 Deckschicht
 2. : 991173651 / Asphalt / MP 11 Deckschicht
 3. : 991173652 / Asphalt / MP 12 Deckschicht

			1.	2.	3.
Asbestfasern BIA 7487	(Masse-%)	Q	0,015	< 0,008	0,010
Asbestfasern TRGS 517 (WHO)	(Masse-%)	Q	0,015	< 0,008	0,010
(BIA 7487 1997 bzw. TRGS 517)					

Probennummer / Beschreibung / Bezeichnung
 4. : 991173653 / Asphalt / MP 13 Binderschicht
 5. : 991173654 / Asphalt / MP 14 Binderschicht
 6. : 991173655 / Asphalt / MP 15 Binderschicht

			4.	5.	6.
Asbestfasern BIA 7487	(Masse-%)	Q	< 0,008	0,011	< 0,008
Asbestfasern TRGS 517 (WHO)	(Masse-%)	Q	< 0,008	0,011	< 0,008
(BIA 7487 1997 bzw. TRGS 517)					

Probennummer / Beschreibung / Bezeichnung
 7. : 991173656 / Asphalt / MP 16 Tragschicht
 8. : 991173657 / Asphalt / MP 17 Tragschicht
 9. : 991173658 / Asphalt / MP 18 Tragschicht

			7.	8.	9.
Asbestfasern BIA 7487	(Masse-%)	Q	< 0,008	0,028	0,050
Asbestfasern TRGS 517 (WHO)	(Masse-%)	Q	< 0,008	0,008	0,012
(BIA 7487 1997 bzw. TRGS 517)					