


Verkehrsunfälle



i:\b_73_2012\cuxhaven\3 pläne_121004



**Verkehrsunfälle auf der B 73 im Untersuchungsabschnitt zwischen Cuxhaven und Otterndorf
Januar 2009 bis Juli 2012**

			Verkehrsunfälle nach Unfallschwere																
			2009			2010			2011			2012							
Abschnitt B 73			Unfälle gesamt	davon mit		Unfälle gesamt	davon mit		Unfälle gesamt	davon mit		Unfälle gesamt	davon mit						
km - km	Bezeichnung			T	SV		LV	T		SV	LV		T	SV	LV	T	SV	LV	
1	68,3 - 67,8	von Kreisel (A 27) bis Knoten Alte Marsch	6			1	4				3			1	2				
2	67,8 - 67,2	von Knoten Alte Marsch bis Einmündung Cuxhavener Chaussee	1				2				3								
3	67,2 - 66,0	von Cuxhavener Chaussee bis Beginn Kurvenbereich Altenbruch	7			4	5		1		6		3	1					
4	66,0 - 63,5	Kurvenbereich Altenbruch	8			3	5		1	2	6		1	1	1			1	
5	63,5 - 59,5	Altenbruch - Osterende	10			1	19	1	1	4	14		1		14		2	1	
6	59,5 - 57,8	Kurvenbereich Poldergraben bis Einmündung K 11	3			1	5			2	3	1			2				
7	57,8 - 56,8	von Einmündung K11 bis B 73alt (Beginn OU Otterndorf)	5			1	6		1	1	1				1				
		Summe der Verkehrsunfälle auf der B 73 im Untersuchungsabschnitt	40			3	8	46	1	4	9	36	1	5	3	20		2	2
		davon mit Personenschaden		11			14			9			4						

Erläuterung:

T Getötete

SV Schwerverletzte

LV Leichtverletzte



**Verkehrsunfälle auf der B 73 im Untersuchungsabschnitt zwischen Cuxhaven und Otterndorf
Januar 2009 bis Juli 2012**

Abschnitt B 73			Verkehrsunfälle nach Unfalltyp															
			1		2		3		4		5		6		7			
km - km		Anmerkungen	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	68,3 - 67,8	Kreisel (A 27) - Alte Marsch	3				1						2	4			6	4
2	67,8 - 67,2	Kurvenbereich Groden mit Knoten Cuxhavener Chaussee						1							1	1	1	2
3	67,2 - 66,0	lange Gerade, kaum Zufahrten	2	3									1		4	2	7	5
4	66,0 - 63,5	Kurvenbereich Altenbruch mit Einmündung K 5	2	1			1	1					3	1	2	2	8	5
5	63,5 - 59,5	geradliniger Verlauf, zahlreiche Zufahrten		7	1	3							3	2	6	7	10	19
6	59,5 - 57,8	leichte Kurve, Zufahrten											3	3		2	3	5
7	57,8 - 56,8	Einmündung K 11 - B 73alt (Beginn OU Otterndorf)	2	2		2		1					1		2	1	5	6
		Summe	9	13	1	5	2	3	0	0	0	0	13	10	15	15	40	46

Erläuterung:

8 Anzahl der Unfälle des Unfalltyps

Unfalltypen:

1 Fahr Unfall (F)

2 Abbiege-Unfall (AB)

3 Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)

4 Überschreiten-Unfall (ÜS)

5 Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)

6 Unfall im Längsverkehr (LV)

7 Sonstiger Unfall (SO)



**Verkehrsunfälle auf der B 73 im Untersuchungsabschnitt zwischen Cuxhaven und Otterndorf
Januar 2009 bis Juli 2012**

Abschnitt B 73			Verkehrsunfälle nach Unfalltyp															
			1		2		3		4		5		6		7			
km - km		Anmerkungen	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	68,3 - 67,8	Kreisel (A 27) - Alte Marsch	2	1									1	1			3	2
2	67,8 - 67,2	Kurvenbereich Groden mit Knoten Cuxhavener Chaussee													3		3	0
3	67,2 - 66,0	lange Gerade, kaum Zufahrten	3										3				6	0
4	66,0 - 63,5	Kurvenbereich Altenbruch mit Einmündung K 5	1	1			3								2		6	1
5	63,5 - 59,5	geradliniger Verlauf, zahlreiche Zufahrten		1									2	4	12	9	14	14
6	59,5 - 57,8	leichte Kurve, Zufahrten	1										1	1	1	1	3	2
7	57,8 - 56,8	Einmündung K 11 - B 73alt (Beginn OU Otterndorf)	1													1	1	1
		Summe	8	3	0	0	3	0	0	0	0	0	7	6	18	11	36	20

Erläuterung:

8 Anzahl der Unfälle des Unfalltyps

Unfalltypen:

1 Fahr Unfall (F)

2 Abbiege-Unfall (AB)

3 Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)

4 Überschreiten-Unfall (ÜS)

5 Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)

6 Unfall im Längsverkehr (LV)

7 Sonstiger Unfall (SO)

